



# Mise à niveau VRDS 10-SE

Echange des Ampli OP de sorties et conversion I/U par des OPA2604 Burr-Brown



Echange des condensateurs de filtrage de la carte numérique par des BC component low ESR.



Mise en place d'une clock Low Jitter avec son alimentation séparée, régulée (LM317/337).

